






“3308”

versionsnummer: 13.09.2023

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.



B1

4x



d5

8x



3.5x30


p42

4x



n4






I



8x
3.5x30 **p42**












4x
n4

4x
d5



2

2



3